



# Best Practice Information

Sector/Plant

FGA Tychy

Process

FGA Assembly shop

Area:

montaż fotela

Keywords:

wypadek fotel montaż stopa

Date

12/10/2010

Main Pillar

S

Co-Pillars

- S    CD    FI
- AM    WO    PM
- QC    LCS    EEM
- EPM    PD    ENV

Step

2

Best Practice Description:

Podczas montażu fotela do samochodu miał miejsce wypadek- fotel spadł na stopę pracownika. Pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę, żeby "łyżkę" uchwytu partnera wprowadzić na odpowiednią głębokość. W codziennej pracy przy niezachowaniu odpowiedniej u

Images and Sketches:



Światło – informacja o prawidłowym założeniu partnera do fotela

Sensor 1 – informacja o prawidłowym dociśnięciu partnera do tyłu fotela

Pracownik nie zwrócił wystarczającej uwagi aby "łyżka" uchwytu partnera została odpowiednio wprowadzona- **FOTEL SPADŁ NA STOPE PRACOWNIKA**

Sensor 2 NOWY – informacja o prawidłowym ułożeniu "łyżki" do fotela

czujnik wysyła informację o prawidłowej głębokości "łyżki"



Attachment	Attach 1	Description 1	Attach 2	Description 2	Attach 3	Description 3
(max 3)	1		2		3	

Suggestions to implement solution:

Benefit:

B/C

Contact Name: Katarzyna Knapczyk

Tel / @:

510994004 katarzyna.knapczyk@fiat.com

Cost:

€ 1 000

**0,0**

Validator Name:

Tel / @: