

**Temat:** Wystające pulpity sterownicze w przejściu między liniami Boków Prawych

Pozycja kosztu

**Filar:**
**S**
 S  
 QC  
 EEM

 WO  
 L&CS

 AM  
 PD  
 EPM

 PM  
 E

**DO**
**PLAN**
**Opis zjawiska 5W+1H**

**Co?** Ograniczone przejście - możliwość doznania urazu ciała przez pracownika przechodzącego między liniami Sczepiania i Szkieletu Boku Prawego, oraz wciśnięcia przycisku bezpieczeństwa i zatrzymania linii.

**Kiedy?** Podczas przechodzenia pomiędzy liniami.


**Gdzie?** Linia Boków Prawych pomiędzy Szkieletem a Poszyciem.

**Kto?** Pracownik przechodzący między liniami, nieuwaga pracownika.

**Który?** Wąskie przejście ok.1m.

**Jak?** Wykryto podczas przeprowadzania SMAT AUDIT'u

Zmieniono położenie problemowych pulpitów od sterowania bramkami. Wpuszczono je w ogrodzenie.


**ACT**
**CHECK**

Wykonana modyfikacja nie wymaga dodatkowych działań.



Dzięki zmianie umiejscowienia pulpitów sterujących poszerzone przejście pomiędzy liniami o około 40cm, co spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa przechodzących tędy pracowników, oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa przypadkowego wciśnięcia przycisku .

Autor poprawy:

 Dawid Cebulski  
 Wojciech Kobielski

Data :

28.01.2010

Wykonujący:

 Cebulski  
 Kobielski

Data realizacji:

styczeń

Koszty (€)

0,00

Zyski (€)

0,00

Wyniki (€ / ΔKPI)

0,00

Benefit / Cost

0

Weryfikacja

T. Kosek